



HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA

Broj: 16-744-1412-134-2023
Zagreb, 27. veljače 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
n/p ministra
g. Branka Bačića

**PREDMET: Inicijativa za izmjenom Pravilnika o manje složenim radovima (NN 14/20),
zahtjev za održavanjem sastanka**

Poštovani ministre, g. Bačiću,

Obraćamo Vam se kako bi opet ukazali na problem o kojem smo ovo ministarstvo upoznali dopisom od 25. listopada 2022. godine, a u kojem smo dostavili prijedlog izmjene Pravilnika o manje složenim radovima (NN 14/20). Premda se odgovor ovog ministarstva od 16. studenoga 2022. godine (KLASA: 360-01/22-04/5, URBROJ: 531-04-2-22-2) oslanja na tumačenje elektroinženjerske struke odnosno Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, držimo bi ova tema trebala biti detaljnije raspravljena među svim dionicima na koje se ovaj Pravilnik odnosi, prije svega predstavnicima tehničara i majstora.

Naime, velik broj naših članova, prije svega majstora elektroinstalatera i majstora plinoinstalatera, svakodnevno izražava nezadovoljstvo i ukazuje na činjenicu da su zbog odredbi iz Pravilnika eliminirani s većine gradilišta na način da na istom ne mogu sudjelovati u svojstvu voditelja manje složenih radova. Naime, obavljanje njihovih djelatnosti, smatramo, pogrešno je ograničeno veličinom objekta - 400 m² za elektroinstalateru, odnosno suviše nisko stavljenim pragom od 12 kW za plinoinstalateru, odnosno 20 kW za radove ugradnje instalacija grijanja.

Kao što smo u prošlom dopisu naglasili, naši članovi koji su svakodnevno na gradilištu i obavljaju ovu djelatnost smatraju da su ograničenja iz Pravilnika u suprotnosti sa stvarnim stanjem na tržištu i stvaraju prepreke koje svi akteri u gradnji pokušavaju premostiti – uz velike administrativne i financijske troškove. Inženjeri elektrotehnike i strojarstva tako se zapošljavaju na minimalan broj radnih sati samo kako bi *pro forma* zadovoljili zakonske uvjete – premda nikada na navedenom gradilištu nisu bili.

Smatramo da za elektroinstalateru nema značajnije razlike u veličini objekta na kojem obavlja djelatnost u svojstvu voditelja manje složenih radova. Navedena granica trebala bi se odrediti nekim drugim kriterijima, prije svega snagom struje. Isto vrijedi i za ograničenje s kojim su suočeni plinoinstalateri – s obzirom na snagu uređaja koji se danas ugrađuju, u većini slučajeva na gradilištu nisu u mogućnosti voditi svoje manje složene radove.

Kako bismo Vam iznijeli naše argumente i pokušali objasniti probleme s kojima se zbog navedenog majstori – obrtnici susreću na gradilištima, **ljubazno Vas molimo termin sastanka, na kojem bi trebali sudjelovati i predstavnici navedenih strukovnih Komora.**

O datumu i vremenu sastanka, obavijestite nas na ured.predsjednika@hok.hr ili broj telefona 01/4806-600.

S poštovanjem,


Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dalibor Kratochvil